

COOIGO
MARCA
MODELO
TIPO
CUSTODIO RESPONSABLE

10298
KOMATSU
D61PX-12
TRACTOR ORUGA
SEGUNDO QUINLLAY

AÑO DE FABRICA.
COLOR
COMBUSTIBLE
RENDIMIENTO FÁBRICA (KM-GLS)

2004
AMARILLO

TOTAL KILOMETROS
TOTAL GALONES
RENDIMIENTO GENERAL

	HORAS	252	ACTUAL	FALTA
21-ago	16056		16056	252
PROX.CAMBIO	16308			

FECHA	OPERADOR	N.PARTE DIARIO	OR.DE TTRABAJO/SOLUCIUV DE VEH.	ORD.DEMOVILIZACIÓ	HORA DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN	K-H. INICIAL	K-H. FINAL	RECORRIDO. K-H TRAB.DIARIAS	CANTIDA DE GALONES	KILOM.RECORRIDOS ENTRE CARGA	RENDIMIENTO DIARIO	NOVEDADES	FECHA DE CAMBIO	HORAS DE CAMBIO	PROXIMO CAMBIO
22/12/2022	ALBERTO TANGUILA	0024096	3682				TENDIDO DE MATERIAL PÉTRO PARA LASTRADO DE VÍA EN LA PARROQUIA MUJUNA.	15751	15753	2					5-jun	15798	16050
25/1/2023	ALBERTO TANGUILA	0024097	3683				TENDIDO DE MATERIAL PÉTRO PARA LASTRADO DE VÍA EN	15753	15756	3	62,00			20 GLS DE ACEITE H, CAMBIO TOTAL. SOLICITO EL CABLE DEL ACCELERADOR, SE RECONSTRUYO RUEDA GUIJA, SE CAMBIO EL RETENEDOR DEL TEMPLADOR DE LA CADENA, TOTAL CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO Y FOLTRO DE ACEITE H, SOLICITO EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR.	21-ago	16056	16308
26/1/2023	ALBERTO TANGUILA	0024098	3684				TRABAJO DE DESBANQUE PARA CONFORMACIÓN DE LAS PLATAFORMAS PARA APERTURA DE VIAS EN SANTA INÉS.	15756	15763	7							
27/1/2023	ALBERTO TANGUILA	0024099	3685				TRABAJO DE DESBANQUE PARA CONFORMACIÓN DE LAS PLATAFORMAS PARA APERTURA DE VIAS EN SANTA INÉS.	15763	15770	7	58,00						
30/5/2023	ALBERTO TANGUILA	0024100	3686				TRABAJO DE TENDIDO DE MATERIAL PÉTRO PARA LASTRADO DE LA VÍA EN EL BARRIO 3 DE MAYO.	15770	15777	7	67,00						
31/5/2023	ALBERTO TANGUILA	0008501	3687				TRABAJO DE TENDIDO DE MATERIAL PÉTRO PARA LASTRADO DE LA VÍA EN EL BARRIO 3 DE MAYO.	15777	15783	6				3 LITROS DE ACEITE PARA COMPLETAS.			
1/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008502	3688				TRABAJO DE TENDIDO DE MATERIAL PÉTRO PARA LASTRADO DE LA VÍA EN EL BARRIO 3 DE MAYO.	15783	15790	7	57,00			SOLICITO CAMBIO DE CEITE DE MOTOR, SOLICITO EL CABLE DEÑ ACCELERADOR, FUGA DE ACEITE HIDRAULICO (INTERNO)			
2/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008503	3689				TRABAJO DE TENDIDO DE MATRIAL PÉTRO PARA LASTRADO DE LA VÍA EN EL BARRIO 3 DE MAYO.	15790	15794	4				1 GLN Y MEDIO PARA COMPLETAR.			
5/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008504	3690				TRABAJO DE TENDIDO DE MATERIAL PÉTRO DE DESALOJO EN EL BARRIO SAN JORGE.	15794	15799	5				7 GLS DE ACEITE DE MOTOR, SE CAMBIO EL ACEITE MOTOR Y FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AGUA, FILTRO DE AIRE, PRIMARIO Y SECUNDARIO.			
6/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008505	3691				TRABAJO DE TENDIDO DE MATERIAL PÉTRO EN EL BARRIO SAN JORGE.	15799	15804	5	68,00						
7/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008506	3692				TRABAJO EN EL DERRUMBE EN EL BARRIO SAN JORGE.	15804	15810	6							
8/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008507	3693				TRABAJO DE TENDIDO DE MATERIAL PÉTRO EN EL BARRIO SAN JORGE Y LASTRADO EN EL ANZU.	15810	15816	6				3 LITROS DE ACEITE H.			
9/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008508	3694				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE DESBANQUE EN EL BARRIO 3 DE MAYO Y ANZU.	15816	15822	6	65,00			SOLICITO EL CABLE DEL ACCELERADOR, FUGA INTERNA DE CEITE H.			
12/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008509	3695				REALIZAE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, TRABAJOS DE TENDIDO DE MATERIAL EN LA MINA DEL ANZU.	15822	15827	5							
13/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008510	3696				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE TENDIDO DE MATERIAL EN LA MINA DEL ANZU.	15827	15833	6	67,00						
14/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008511	3697				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE TENDIDO DE MATERIAL EN LA MINA DEL ANZU Y LASTRADO EN EL BARRIO 3 DE MAYO.	15833	15839	6							
15/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008512	3698				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE TENDIDO DE MATERIAL EN LA MINA DEL ANZU Y LASTRADO EN 3 DE MAYO.	15839	15844	5							
16/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008513	3699				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE TENDIDO DE MATERIAL EN LA MINA DEL ANZU Y LASTRADO EN 3 DE MAYO.	15844	15849	5	65,00						
17/6/2023	LUIS YUGCHA	0008514		6457			LIMPIEZA Y TENDIDO DE DESALOJO EN EL BARRIO LAS PLAYAS.	15849	15854	5							
19/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008515	3700				TRABAJO DE DESBANQUE EN EL SECTOR 3 DE MAYO.	15854	15859	5				2 GLS DE ACEITE			
20/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008516	10564				Trabajo de desbanque y tendido de material pétreo en el sector 3 de mayo.	15859	15864	5	54,00			Solicito el cable del acelerador fuga parte interna de aceite hidráulico se rompieron los pernos del candado de las cadenas.			
22/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008517	15601				Trabajo de desbanque y tendido de material pétreo en el sector flor del Valle y pasando la máquina a la comunidad cuya Loma .	15864	15868	4				Solicito el cable del acelerador fuga de aceite interna de aceite hidráulico se cambió 8 pernos del candado de la cadena 20 pernos de la supreta.			
23/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008518	15602				Realizar los siguientes trabajos: trabajos de limpieza en las áreas deportivas del sector de cuya Loma.	15868	15875	7				2 gls de aceite para completar, Solicito el cable del acelerador fuga parte interna de aceite hidráulico solicito rodillos posteriores de la cadena .			
26/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008519	15603				Realiza los siguientes trabajos: desbanque y apertura de calles en el barrio paraíso	15875	15880	5	76,00						
27/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008520	15604				Realiza los siguientes trabajos: desbanque y apertura de calles en el barrio Paraíso	15880	15886	6							
28/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008521	15605				Realiza los siguientes trabajos: desbanque y apertura de calles en el barrio Paraíso.	15886	15893	7	72,00			1 gln de aceite h.			
30/6/2023	ALBERTO TANGUILA	0008522	15607				Realizar los siguientes trabajos limpieza en los alrededores de	15893	15897	4	32,00			Solicito el cable del acelerador y 3 rodillos posteriores de la cruceta fuga parte interna de aceite hidráulico roto los pernos del candado y soldado.			
3/7/2023	ALBERTO TANGUILA	0008523	15608				Realizar los siguientes trabajos limpieza en los alrededores del estadio del barrio Amazonas y sus calles .	15897	15901	4							
4/7/2023	ALBERTO TANGUILA	0008524	15609				Realizar los siguientes trabajos tendido de material en las calles del barrio Amazonas.	15901	15906	5				Solicito el cable del acelerador y 3 rodillos posterior de la cadena fuga parte interna de aceite hidráulico ruptura lo que se soldó en el candado.			
5/7/2023	ALBERTO TANGUILA	0008525	15610				Realizar los siguientes trabajos: tendido de material en las calles del barrio Amazonas .	15906	15911	5	49,00			Solicito el cable del acelerador y 3 rodillos posteriores de la cadena fuga parte interna del aceite hidráulico.			
6/7/2023	ALBERTO TANGUILA	0008526	15611				Realizar los siguientes trabajos tendido de material en las calles del barrio Amazonas.	15911	15917	6				Solicito el cable del acelerador y 3 rodillos posterior de la cadena fuga parte interna del aceite hidráulico .			
7/7/2023	ALBERTO TANGUILA	0008527	15612				Realizar los siguientes trabajos tendido de material en las calles del barrio Amazonas .	15917	15923	6	63,00						
11/7/2023	ALBERTO TANGUILA	0008528	15613				Realizar los siguientes trabajos, tendido de material y limpieza de las calles del barrio el Paraíso.	15923	15930	7				Solicito el cable del acelerador y 3 rodillos posterior de la cadena fuga parte interna del aceite hidráulico, 2 gls aceite h.			
12/7/2023	ALBERTO TANGUILA	0008529	15614				Realizar los siguientes trabajos: tendido de material en las calles del barrio Amazonas.	15930	15936	6	55,00			Solicito el cable del acelerador y 3 rodillos posterior de la cadena fuga parte interna del aceite hidráulico.			
13/7/2023	ALBERTO TANGUILA	0008530	15616				Realizar los siguientes trabajos: tendido de material en las calles del barrio Amazonas .	15936	15942	6							
14/7/2023	ALBERTO TANGUILA	0008531	15617				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS, TENDIDO DE MATERIAL EN LAS CALLES DEL BARRIO AMAZONAS.	15942	15946	4	55,00			SOLICITO EL CABLE DEL ACCELERADOR Y 3 RODILLOS POSTERIORES DE LA CADENA, FUGA PARTE UTERNA DE ACEITE H.			
17/7/2023	ALBERTO TANGUILA	0008532	15618				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS, TENDIDO DE MATERIAL EN LAS CALLES DEL BARRIO AMAZONAS.	15946	15951	5				SOLICITO EL CABLE DEL ACCELERADOR Y 3 RODILLOS POSTERIORES DE LA CADENA, FUGA PARTE UTERNA DE ACEITE H.			
18/7/2023	ALBERTO TANGUILA	0008533	15619				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TENDIDO DE MATERIAL EN LAS CALLES DEL BARRIO AMAZONAS.	15951	15957	6				LOS MISOS DAÑOS.			
19/7/2023	ALBERTO TANGUILA	0008534	15620				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS, TENDIDO DE MATERIAL EN LAS CALLES DEL BARRIO AMAZONAS Y BARRIO CANOAYACU.	15957	15964	7	46,00			SOLICITO EL CABLE DEL ACCELERADOR Y 3 RODILLOS POETERIORES DE LA CADENA, FUGA PARTE IBERNA DE ACEITE H.			
20/7/2023	ALBERTO TANGUILA	0008535	15621				REALIZAR LOS SIFIUENTES TRABAJOS: TENDIDO DE MATERIAL EN LAS CALLES DEL BARRIO AMAZONAS Y BARRIO CANOAYACU.	15964	15971	7				3 LITROS DE ACEITE DE MOTOR PARA COMPLETAR.			
21/7/2023	ALBERTO TANGUILA	0008536	15622				REALIZAR LOS SIFIUENTES TRABAJOS: TENDIDO DE MATERIAL EN LAS CALLES DEL BARRIO AMAZONAS.	15971	15976	5	61,00			1 ½ GLN DE ACEITE H, PARA COMPLETAR.			
26/7/2023	ALBERTO TANGUILA	0008537	15624				REALIZAR LOS SIFIUENTES TRABAJOS: TENDIDO DE MATERIAL EN LAS CALLES DEL BARRIO AMAZONAS.	15976	15981	5				3 GLS DE ACEITE PARA COMPLETAR.			
27/7/2023	ALBERTO TANGUILA	0008538	15625				REALIZAR LOS SIFIUENTES TRABAJOS: TENDIDO DE MATERIAL EN LAS CALLES DE CANOAYACU.	15981	15988	7							
28/7/2023	ALBERTO TANGUILA	0008539	15626				REALIZAR LOS SIFIUENTES TRABAJOS: TENDIDO DE MATERIAL EN LAS CALLES DE CANOAYACU.	15988	15994	6	69,00			SOLICITO EL CABLE DEL ACCELERADOR			
31/7/2023	ALBERTO TANGUILA	0008540	15627				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ASENTAMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PLAYA DE CANOAYACU.	15994	15998	4							
1/8/2023	ALBERTO TANGUILA	0008541	15628				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ASENTAMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PLAYA DE CANOAYACU, TENDIDO DE MATERIAON EN SHIGUAHURKO.	15998	16005	7				FUGA PARTE INTENA DE ACEITE H.			
2/8/2023	ALBERTO TANGUILA	0008542	15629				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ASENTAMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PLAYA DE CANOAYACU Y MINA ANZU.	16005	16011	6	62,00						
3/8/2023	ALBERTO TANGUILA	0008543	15630				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ASENTANIENTO Y LIMPIEZA DE LA PLAYA DE CANOAYACU Y EN EL ANZU.	16011	16018	7							
4/8/2023	ALBERTO TANGUILA	0008544	15631				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS, ASENTAMIENTO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA DE CANOAYACU Y MINA DEL ANZU.	16018	16021	3							
5/8/2023	ALBERTO TANGUILA	0008545			6578		DESBANQUE DE TERRENO PARA APERTUA DE VÍA EN EL SECT	16021	16027	6	65,00			SOLICITO EL CABLE DEL ACCELERADOR Y 4 RODILLOS POSTERIORES DE LA CADENA. FUGA DE ACEITE DE CONTROL DE BOMBA HIDRÁULICA.			

252

7/8/2023	ALBERTO TANGUILA	0008546	15632				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS; DESBANQUE EN LA 3 DE JUNIO POR LA PERIMETRAL.	16027	16033	6	45,00		SOUICTO EL CABLE DEL ACELERADOR Y 4 RODILLOS POSTERIORES DE LA CADENA. FUGA DE ACEITE DE CONTROL DE BOMBA HIDRAULICA.
8/8/2023	ALBERTO TANGUILA	0008547	15633				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS; DESBANQUE EN EL BARRIO 3 DE JUNIO POR LA PERIMETRAL.	16033	16040	7			SOUICTO EL CABLE DEL ACELERADOR Y 4 RODILLOS POSTERIORES DE LA CADENA. FUGA DE ACEITE DE CONTROL DE BOMBA HIDRAULICA.
9/8/2023	ALBERTO TANGUILA	0008548	15634				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS; DESBANQUE EN EL BARRIO 3 DE JUNIO EN LA PERIMETRAL.	16040	16047	7	76,00		SOUICTO EL CABLE DEL ACELERADOR Y 4 RODILLOS POSTERIORES DE LA CADENA. FUGA DE ACEITE DE CONTROL DE BOMBA HIDRAULICA.
10/8/2023	ALBERTO TANGUILA	0008549	15635				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJO; DESBANQUE EN LA 3 DE JUNIO POR LA PERIMETRAL.	16047	16054	7	63,00		SOUICTO EL CABLE DEL ACELERADOR Y 4 RODILLOS POSTERIORES DE LA CADENA. FUGA DE ACEITE DE CONTROL DE BOMBA HIDRAULICA.
14/8/2023	ALBERTO TANGUILA	0008550	15636				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS EN REDONDEL ESPEA Y LAVADO LA MÁQUINA EN LA MINA ANZU PARA MANTENIMIENTO.	16054	16056	2			SOUICTO EL CABLE DEL ACELERADOR Y 4 RODILLOS POSTERIORES DE LA CADENA. FUGA DE ACEITE DE CONTROL DE BOMBA HIDRAULICA.
6/9/2023	ALBERTO TANGUILA	0008551	15638				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TENDIDO DE MATERIA	16056	16063	7			CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON SUS RESPECTIVOS FILTROS: FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSRIBLE, FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA, FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, SE CAMBIO 70 PERNOS DE ZAPAS, 8 PERNOS DE SEGMENTO Y XXX RODILLO POSTERIOR Y 4 RODILLOS SUPERIOR (SE CAMBIO), EL CANLE ACELERADOR SE CAMBIO Y ENTREGADOS LOS RODILLOS A LA BODEGA. 7 GLS DE ACEOTE DE MOTOR, 1GLN DE ACEITE H. PARA COMPLETAR.
7/9/2023	ALBERTO TANGUILA	0008552	15639				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TENDIDO DE MATERIAL EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO.	16063	16070	7	71,00		
8/9/2023	ALBERTO TANGUILA	0008553	15640				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TENDIDO DE MATERIAL EN EL SECTOR DE CHIMADADERO.	16070	16075	5	25,00		SE DESTEMPLA LA CADENA.
11/9/2023	ALBERTO TANGUILA	0008554	15641				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TENDIDO DE MATERIAL EN EL SECTOR DE CHIMADADERO.	16075	16078	3			LA CADENA DE DESTEMPO HAY QUE CAMBIAR EL RETENEDOR DEL TEMPLADOR DE LA CADENA.
12/9/2023	ALBERTO TANGUILA	0008555	15643				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TENDIDO DE MATERIAL.	16078	16078	0			INGRESO A TALLERES PARA MANTENIMIENTO.
21/9/2023	ALBERTO TANGUILA	0008556	15644				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TENDIDO DE MATERIAL EN UGLO PABA	16078	16085	7			SE CAMBIO EL ALTERNADOR DEL TEMPLADOR DE LA CADENA, FUGA DE CAUCHO DE LA BOMBA HIDRAULICA.
22/9/2023	ALBERTO TANGUILA	0008557	15645				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TENDIDO DE MATERIAL EN UGLO PAMPA	16085	16091	6			FUGA DE ACEITE HIDRAULICO DEL CAUCHO DE LA BOMBA HIDRAULICA.
25/9/2023	ALBERTO TANGUILA	0008558	15646				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TENDIDO DE MATERIAL EN EL SECTOR UGLOPAMBA Y ONGOTA ALTO EN EL ESTADIO.	16091	16097	6			FUGA DE ACEITE HIDRAULICO DEL CAUCHO DE LA BOMBA HIDRAULICA.
26/9/2023	ALBERTO TANGUILA	0008559	15647				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TENDIDO DE MATERIAL EN EL SECTOR REY LOMA Y ALTO ONGOTA.	16097	16101	4			PEQUEÑA FUGA DE ACEITE HIDRAULICO DEL CAUCHO DE LA BOMBA HIDRAULICO, SE DAÑO EL RETENEDOR DEL TEMPLADOR DE LA CADENA (CAMBIAR).
3/9/2023	ALBERTO TANGUILA	0008560	15650				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: NIVELACION DE CANCH	16101	16102	1	70,00		PASANDO LA MAQUINA DE TALLERES A LA COMUNIDAD ALTO ONGOTA, UNAS PEQUEÑAS FUGAS DE ACEITE HIDRAULICO DEL CAUCHO DE LA BOMBA HIDRAULICO, SE CAMBIO EL RETENEDOR EL TEMPLADOR DE LA CADENA SE CAMBIO UN FILTRO HIDRAULICO.
4/9/2023	ALBERTO TANGUILA	0008561	15651				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: NIVELACION DE LA CANCHA EN EL SECTOR DE ALTA ONGOTA.	16102	16107	5			PEQUEÑA FUGA DE ACEITE HIDRAULICO DEL CAUCHO DE LA BOMBA HIDRAULICO, SE CAMBIO UN FILTRO ELEMENTO, TANQUE. EL BULDOZER NO SE ALCANZA, EL HOROMETRO NO FUNCIONA.
5/9/2023	ALBERTO TANGUILA	0008562	15652				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: NIVELACION DE LA CA	16107	16113	6			EL RETENEDOR QUE ALZA EL BULLDOZER ESTA EN MAL ESTADO PEQUEÑAS FUGAS DE ACEITE HIDRAULICO DEL CAUCHO DE LA BOMBA HIDRAULICO EL HOROMETRO NO FUNCIONA.
6/9/2023	ALBERTO TANGUILA	0008563	15653				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: NIVELACION DE LA CANCHA EN EL SECTOR DE ALTA ONGOTA.	16113	16118	5	65,00		SE CAMBIO DOS RETENEDORES DE QUE ALZA EL BULLDOZER PEQUEÑAS FUGA DE ACEITE HIDRAULICO DE LA BOMBA, NO FUNCIONA EL HOROMETRO.
12/10/2023	ALBERTO TANGUILA	0008564	15654				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS, NIVELACIÓN DE CANCH	16118	16122	4			SE CAMBIO DOS ORING DE LA VÁLVULA HIDRAULICA, LOS MANDOS ESTAN EN MAL ESTADO, PEQUEÑA FUGA INTERNA DE ACEITE HIDRAULICO, EL HORÓMETRO NO FUNCIONA. 1 GLN DE ACEITE PARA COMPLETAR.
13/10/2023	ALBERTO TANGUILA	0008565	15655				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS, NIVELACIÓN DE CANCHA EN EL SECTOR DE ALTO ONGOTA.	16122	16129	7	66,00		LA BANDA DEL VENTILADOR EN MAL ESTADO, HORÓMETRO NO FUNCIONA, PEQUEÑA FUGA DE ACEITE H. (INTERNO).
16/10/2023	ALBERTO TANGUILA	0008566	15656				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS, NIVELACIÓN DE CANCHA EN EL SECTOR DE ALTO ONGOTA.	16129	16134	5			EL HORÓMETRO NO FUNCIONA, LA BOMBA DEL VENTILADOR EN MAL ESTADO, PEQUEÑA FUGA DE ACEITE H. PARTE INTERNA.
17/10/2023	ALBERTO TANGUILA	0008567	15657				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS, NIVELACIÓN DE CANCHA EN EL SECTOR DE ALTO ONGOTA.	16134	16138	4	68,00		SE CAMBIO DOS BANDAS DEL VETINADOR, PENQUEÑA FUGA DE ACEITE H. DEL BANCO DE VÁLVULA.
18/10/2023	ALBERTO TANGUILA	0008568	15658				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS, NIVELACIÓN DE CANCHA EN EL SECTOR DE ALTO ONGOTA.	16138	16143	5			PEQUEÑA FUGA DE ACEITE DE LOS CAUCHOS DEL BANCO DE VÁLVULAS.
19/10/2023	ALBERTO TANGUILA	0008569	15659				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS, NIVELACIÓN DE CANCHA EN EL SECTOR DE ALTO ONGOTA.	16143	16148	5	69,00		FUGAS DE ACEITE H. DE LOS CAUCHOS DE BANCO DE VÁLVULAS.
20/10/2023	ALBERTO TANGUILA	0008570	15660				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS, NIVELACIÓN DE CANCHA EN EL SECTOR DE ALTO ONGOTA.	16148	16153	5			PEQUEÑAS FUGAS DE ACEITE H. DE LOS CAUCHOS DE BANCO DE VÁLVULAS. 1 GLN DE ACEITE H. PARA COMPLETAR.
21/10/2023	LUIS YUGCHA	0008571		6811			ADECANTAMIENTO Y DESBANQUE PARA LA CONFORMACIÓN DE UN ESTADIO DEPORTIVO EN EL SECTOR ALTO ONGOTA.	16153	16158	5	51,00		PEQUEÑAS FUGAS DE ACEITE H. DE LOS CAUCHOS DE BANCO DE VÁLVULAS.
		0008572								0			
22/10/2023	LUIS YUGCHA	0008573		6811			ADECANTAMIENTO Y DESBANQUE PARA LA CONFORMACIÓN DE UN ESTADIO DEPORTIVO EN EL SECTOR ALTO ONGOTA.	16158	16160	2	64,00		PEQUEÑAS FUGAS DE ACEITE H. DE LOS CAUCHOS DE BANCO DE VÁLVULAS Y ROMPIÓ DOS MANGUERAS HIDRAULICAS.
23/10/2023	LUIS YUGCHA	0008574	45661				REALIZA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: NIVELACIÓN DE LA CAN	16160	16163	3			PEQUEÑAS FUGAS DE ACEITE H. DE LOS CAUCHOS DE BANCO DE VÁLVULAS. FALLANDO EL ALTERNADOR. SE CAMBIO. SGLS DE CEITE H. DOS MANGUERAS HIDRAULICAS.
24/10/2023	ALBERTO TANGUILA	0008575	16656				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: NIVELACIÓN DE LA CANCHA EN EL SECTOR DE ALTO ONGOTA.	16163	16168	5	68,00		PEQUEÑAS FUGAS DE ACEITE H. DE LOS CAUCHOS DE BANCO DE VÁLVULAS. FALLANDO EL ALTERNADOR.
25/10/2023	ALBERTO TANGUILA	0008576	15663				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: NIVELACIÓN DE CANCHA EN EL SECTOR DE ALTO ONGOTA.	16168	16173	5	48,00		PEQUEÑAS FUGAS DE ACEITE H. DE LOS CAUCHOS DE BANCO DE VÁLVULAS. FALLANDO EL ALTERNADOR.
26/10/2023	ALBERTO TANGUILA	0008577	15664				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS:	16173	16177	4			PEQUEÑAS FUGAS DE ACEITE H. DE LOS CAUCHOS DEL BANCO DE VÁLVULAS. FALLANDO EL ALTERNADOR.
27/10/2023	ALBERTO TANGUILA	0008578	15665				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: NIVELACIÓN DE CUNETÁ EN EL SECTOR DE ALTO ONGOTA.	16177	16182	5			FUGA DE ACEITE HIDRAULICO DE LOS CAUCHOS DEL BANCO DE VÁLVULAS, FALLANDO EL ALTERNADOR.
28/10/2023	LUIS YUGCHA	0008579					DESBANQUE Y CONFORMACIÓN DEL ESTADO EN EL SECYOR ONGOTA.	16182	16185	3	96,00		FUGA DE ACEITE HIDRAULICO DE LOS CAUCHOS DEL BANCO DE VÁLVULAS, FALLANDO EL ALTERNADOR, ROTURA DE DOS MANGUERAS HIDRAULICAS.
9/10/2023	LUIS YUGCHA	0008580		6844			DESBANQUE Y CONFORMACIÓN DEL ESTADO EN EL SECTOR	16185	16187	2			FUGA DE ACEITE HIDRAULICO DE LOS CAUCHOS DEL BANCO DE VÁLVULAS, FALLANDO EL ALTERNADOR, CAMBIO DE DOS MANGUERAS HIDRAULICAS. S GAL ACEITE H. PARA COMPLETAR.
30/10/2023	ALBERTO TANGUILA	0008581	15666				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: NIVELACIÓN DE LA CANCHA EN EL SECTOR DE ALTO ONGOTA.	16187	16193	6			FUGA DE ACEITE HIDRAULICO DE LOS CAUCHOS DEL BANCO DE VÁLVULAS, FALLANDO EL ALTERNADOR, 1 GAL.
31/10/2023	ALBERTO TANGUILA	0008582	15667				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: NIVELACIÓN DE LA CANCHA EN EL SECTOR DE ALTO ONGOTA.	16193	16197	4			FUGA DE ACEITE HIDRAULICO DE LOS CAUCHOS DEL BANCO DE VÁLVULAS, FALLANDO EL ALTERNADOR, 1 GAL.
2/11/2023	ALBERTO TANGUILA	0008583		6881			TENDIDO DE MATERIAL PETREO EN EL ESTADIO DE NUEVO ONGOTA ALTO.	16197	16202	5	50,00		FUEGO DE ACEITE H. DE LOS CAUCHOS DEL BANCO DE VPAVLULAS, FALLANDO EL ALTERNADOR.
3/11/2023	ALBERTO TANGUILA	0008584					TENDIDO DE MATERIAL PÉTRO EN EL ESTADIO DE NUEVO ONGOTA ALTO.	16202	16207	5			FUEGO DE ACEITE H. DE LOS CAUCHOS DEL BANCO DE VPAVLULAS, FALLANDO EL ALTERNADOR, FALLANDO EL ALTERNADOR.
4/11/2023	ALBERTO TANGUILA	0008585					TENDIDO DE MATERIAL PÉTRO EN EL ESTADIO DE NUEVO O	16207	16213	6	50,00		FUEGO DE ACEITE H. DE LOS CAUCHOS DEL BANCO DE VPAVLULAS, FALLANDO EL ALTERNADOR, FALLANDO EL ALTERNADOR.
5/11/2023	ALBERTO TANGUILA	0008586					TENDIDO DE MATERIAL PÉTRO EN EL ESTADIO DE NUEVO ONGOTA ALTO.	16213	16219	6			FUEGO DE ACEITE H. DE LOS CAUCHOS DEL BANCO DE VPAVLULAS, FALLANDO EL ALTERNADOR, FALLANDO EL ALTERNADOR.
6/11/2023	ALBERTO TANGUILA	0008587	3173				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: NIVELACIÓN DE LA CA	16219	16224	5	61,00		FUEGO DE ACEITE H. DE LOS CAUCHOS DEL BANCO DE VPAVLULAS, FALLANDO EL ALTERNADOR, FALLANDO EL ALTERNADOR.
7/11/2023	ALBERTO TANGUILA	0008588	3996				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: NIVELACIÓN DE LA CANCHA EN EL SECTOR DE ALTO ONGOTA.	16224	16231	7			FUEGO DE ACEITE H. DE LOS CAUCHOS DEL BANCO DE VPAVLULAS, FALLANDO EL ALTERNADOR, FALLANDO EL ALTERNADOR.
8/11/2023	ALBERTO TANGUILA	0008589	4971				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: NIVELACIÓN DE LA CANCHA EN EL SECTOR DE ALTO ONGOTA.	16231	16238	7	70,00		FUEGO DE ACEITE H. DE LOS CAUCHOS DEL BANCO DE VÁLVULAS, FALLANDO EL ALTERNADOR.
9/11/2023	ALBERTO TANGUILA	0008590	6066				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: NIVELACIÓN DE LA CANCHA EN EL SECTOR DE ALTO ONGOTA.	16238	16245	7			FUEGO DE ACEITE H. DE LOS CAUCHOS DEL BANCO DE VÁLVULAS, FALLANDO EL ALTERNADOR.
10/11/2023	ALBERTO TANGUILA	0008591	6340				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: NIVELACIÓN DE LA CA	16245	16247	2			FUGA DE ACEITE HIDRAULICO DE LOS XXXXX DEL BANCO DE VÁLVULAS, FALLANDO EL ALTERNADOR, REVISIÓN DE FUGA DE ACEITE H. CON LOS MECÁNICOS.
13/11/2023	ALBERTO TANGUILA	0008592	6383				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: NIVELACIÓN DE LA CANCHA EN EL SECTOR DE ALTO ONGOTA.	16247	16249	2	78,00		FUGA DE ACEITE HIDRAULICO DE LOS XXXXX DEL BANCO DE VÁLVULAS, FALLANDO EL ALTERNADOR, REVISIÓN DE FUGA DE ACEITE H. CON LOS MECÁNICOS.
14/11/2023	ALBERTO TANGUILA	0008593	6185				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: NIVELACIÓN DE CANCI	16249	16255	6			FUGA DE ACEITE H. DE LOS CAUCHOS DEL BANCO DE VÁLVULAS, FALLANDO EL ALTERNADOR, SE CAMBIO 4 PERNOS DE RODILLO POSTERIOR.
22/11/2023	ALBERTO TANGUILA	0008594	13789				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: NIVELACIÓN DE LA CANCHA EN EL SECTOR DE ALTO ONGOTA.	16255	16260	5			FUGA DE ACEITE HIDRAULICO DE LOS CAUCHOS DE BANCO DE VÁLVULAS, FALLANDO EL ALTERNADOR.

23/11/2023	ALBERTO TANGUILA	0008595	12181				REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: NIVELACIÓN DE LA CAL	16260	16262	2				FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO DE LOS CAUCHOS DEL BANCO DE VÁLVULAS, FALLANDO EL ALTERNADOR. SOLICITO EL MANTENIMIENTO DEL BANCO DE VÁLVULAS (SE RECALIENTA) RUEDA GUIAS EN MAL ESTADO, SE CAMBIO UN FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO. 1% DE ACEITE PARA COMPLETAR.
------------	---------------------	---------	-------	--	--	--	--------------------------------------------------------	-------	-------	---	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------