



Memorando Nro. EMPUDEPRO-SPI-HV-001-CT

Tena, 07 de febrero de 2025

Ing. Luis Manobanda

ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 003-VH-Etep-2023

Código No. COTO-Etep-003-2023

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. EMPUDEPRO-SPI-LM-001-CT, mediante el cual se anexa el Oficio Of-CT0090, expediente de la Planilla 03 y se solicita la revisión de la Planilla 03 de Liquidación del Proyecto "MANTENIMIENTO DEL MALECON SAN JUAN DE LOS DOS RIOS DE TENA", me permito remitirle el **Informe de Liquidación** correspondiente, elaborado en base al análisis técnico de la ejecución de la obra, incluyendo los avances, los entregables, y si la misma se ajusta a lo pactado en el contrato.

Durante todas las inspecciones, se evidenciaron la misma serie de incumplimientos y deficiencias no corregidas y mencionadas en el INFORME DE FISCALIZACIÓN Nro. HV-CT-01-2024 de fecha 12/07/2024, lo que demuestra que la obra no se ajusta a los requisitos funcionales y de calidad pactados. A pesar de las observaciones emitidas por la fiscalización, no se ha recibido una rectificación por parte del contratista, lo que justifica la remisión del presente informe para la **liquidación de la obra**.

Asimismo, es importante señalar que la falta de cooperación, la negativa, y los condicionantes por parte del contratista para la verificación de los rubros y la entrega de la documentación requerida, como se evidencia en el Oficio Of-CT0090, ha complicado aún más el proceso de evaluación y liquidación de la obra. Debido a estas razones y a la necesidad de revisar a fondo el expediente de la Planilla 03, se ha indagado en los archivos de los técnicos anteriores, así como en toda la documentación que poseía la entidad, lamentablemente, la documentación habilitante de la etapa preparatoria subida en el SERCOP no está completa, me veo en la obligación de justificar que el informe de liquidación se remite con fecha 07 de febrero de 2025, debido a la falta de documentación adecuada y a las gestiones necesarias para completar la revisión técnica de la obra.

El **"INFORME DE LIQUIDACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN NRO. HV-CT-01-2025 (Planilla Nro. 03 de Liquidación)"** detalla las principales razones por las cuales la obra no cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en las cláusulas del contrato. En particular, se destacan las cláusulas **sexta, novena y décimo tercera**, que refuerzan el incumplimiento del objeto del contrato por parte del contratista.



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
EMPUDEPRO TENA-EP



Por lo tanto, se concluye que tras realizar un exhaustivo análisis y revisión del expediente de la Planilla 03, incluyendo la documentación disponible y los antecedentes relacionados con el proyecto, se concluye que la obra no es apta para su recepción, dado que el contratista no ha presentado una solicitud formal de recepción de la obra, además de que los trabajos ejecutados no cumplen con el objeto del contrato.

Se recomienda proceder con el trámite de liquidación y la terminación unilateral como lo estipula el **CONTRATO No. 003-VH-ETEP-2023**.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Hugo Vilema

**SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN DE
EMPUDEPRO TENA – EP
Y FISCALIZADOR DE OBRA CONTRATO No. 003-VH-ETEP-2023**