

240715	6/5/2024 15:01	MANGUERA ROTA.	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	15977	WILSON VILLENA	11264	11268	5620	2/5/2024		
240716	6/5/2024 15:03	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	15978	WILSON VILLENA	11268	11277	7314	3/5/2024	
240717	6/5/2024 15:05	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	15979	WILSON VILLENA	11277	11286		4/5/2024	
240718	6/5/2024 15:07	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	15980	WILSON VILLENA	11286	11295	7314	5/5/2024	
240803	7/5/2024 11:40	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	15981	WILSON VILLENA	11295	11299	5656	6/5/2024	
240876	8/5/2024 11:43	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	15982	WILSON VILLENA	11299	11304	5704	6/5/2024	
240964	10/5/2024 12:18	1/6	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	15983	WILSON VILLENA	11304	11310	5773	9/5/2024	
241017	13/5/2024 14:12	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	15984	WILSON VILLENA	11310	11314	5812	10/5/2024	
241072	14/5/2024 12:22	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	15985	WILSON VILLENA	11314	11318	5845	13/5/2024	
241103	14/5/2024 16:45	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	15986	WILSON VILLENA	11318	11325	5880	14/5/2024	
241171	16/5/2024 11:08	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	15987	WILSON VILLENA	11325	11331	5926	15/5/2024	
241186	16/5/2024 15:59	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	15988	WILSON VILLENA	11331	11336	5959	16/5/2024	
241262	20/5/2024 16:52	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	15989	WILSON VILLENA	11336	11342	6029	19/5/2024	
241306	21/5/2024 16:23	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	15990	WILSON VILLENA	11342	11349	6071	21/5/2024	
241357	22/5/2024 16:31	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	15991	WILSON VILLENA	11349	11353	6097	22/5/2024	
241358	22/5/2024 16:15	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	524	GUILLERMO LUCIY	17700	17704	6095	22/5/2024	
241455	27/5/2024 16:26	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	15992	WILSON VILLENA	11353	11359	6148	23/5/2024	
241456	27/5/2024 16:27	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	15993	WILSON VILLENA	11359	11365	6190	27/5/2024	
241589	30/5/2024 7:50	FUGA DE ACEITE DE UNA MANGUERA HIDRÁULICA	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	S/N	15994	WILSON VILLENA	11365	11371	6268	29/5/2024	
241651	31/5/2024 10:51	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	15995	WILSON VILLENA	11371	11377	6320	30/5/2024	
241670	31/5/2024 16:26	LA RUEDA GUIA DERECHA ESTA DAÑADA.	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	S/N	15996	WILSON VILLENA	11377	11383	6361	31/5/2024	
241759	4/6/2024 14:13	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	15997	WILSON VILLENA	11383	11389	6410	3/6/2024	
241789	4/6/2024 16:01	RUEDA GUIA DERECHA DAÑADA.	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	S/N	15998	WILSON VILLENA	11389	11396	6456	4/6/2024	
241846	5/6/2024 16:12	FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO INTERNO DE UNA F	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	S/N	15999	WILSON VILLENA	11396	14002	7205	5/6/2024	
241907	6/6/2024 15:58	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	16000	WILSON VILLENA	14002	14007	7243	6/6/2024	
241958	7/6/2024 16:13	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2701	WILSON VILLENA	14007	14114	7293	7/6/2024	
242105	12/6/2024 15:50	REVISAR FUGA DE ACEITE.	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	S/N	2702	WILSON VILLENA	14114	14120	7008	12/6/2024	
242156	13/6/2024 16:04	REVISAR TUBO DE ESCAPE	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	S/N	2703	WILSON VILLENA	14120	14126	7053	13/6/2024	
242242	17/6/2024 14:40	UNA MANGUERA HIDRÁULICA ESTA ROTA, FUGA C	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	S/N	2704	WILSON VILLENA	14126	14131	7091	14/6/2024	
242279	18/6/2024 9:44	MANGUERA ROTA / SUBE TEMPERATURA DEL RA	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	S/N	2705	WILSON VILLENA	14131	14137	6932	17/6/2024	
242391	20/6/2024 12:25	TURBO DE ESCAPE ROTO.	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	S/N	2706	WILSON VILLENA	14137	14145	6968	19/6/2024	
242393	20/6/2024 12:29	TURBO DE ESCAPE ROTO.	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	S/N	2706	WILSON VILLENA	14137	14145	6968	18/6/2024	
242488	24/6/2024 14:21	TURBO DE ESCAPE ROTO.	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	S/N	2709	WILSON VILLENA	14145	14165	7383	22/6/2024	
242586	26/6/2024 10:34	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2713	WILSON VILLENA	14165	14172	6726	24/6/2024	
242587	26/6/2024 10:41	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2714	WILSON VILLENA	14172	14177	6774	25/6/2024	
242643	27/6/2024 14:25	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2715	WILSON VILLENA	14177	14183	6611	26/6/2024	
242661	27/6/2024 16:14	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2716	WILSON VILLENA	14183	14191	6651	27/6/2024	
242719	28/6/2024 16:35	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2717	WILSON VILLENA	14191	14197	6690	28/6/2024	
SUBE LA TEMPERATURA DEL RADIADOR / CAMBIAR DE ACEITE / REVISAR MANGUERA													
242759	1/7/2024 15:46	HIDRÁULICA	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	S/N	2718	WILSON VILLENA	11497	11501	6525	1/7/2024	
243196	11/7/2024 17:02	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2719	WILSON VILLENA	11501	11509	3062	11/7/2024	
243229	12/7/2024 15:26	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2720	WILSON VILLENA	11509	11517	3094	12/7/2024	
243288	15/7/2024 16:21	REVISAR MANDOS FINALES	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	S/N	2721	WILSON VILLENA	11517	11523	3133	15/7/2024	
243358	16/7/2024 17:06	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2722	WILSON VILLENA	11523	11528	3180	16/7/2024	
SALIO UNA ALARMA EN UNA MÁQUINA Y													
243458	18/7/2024 15:44	MENCIONÓ LA POTENCIA.	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	S/N	2724	WILSON VILLENA	11530	11536	3583	18/7/2024	
243507	19/7/2024 15:50	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2725	WILSON VILLENA	11536	11542	3739	19/7/2024	
243582	22/7/2024 15:57	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2726	WILSON VILLENA	11542	11549	11549	7474	20/7/2024
243583	22/7/2024 15:59	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2727	WILSON VILLENA	11549	11555	11564	7474	21/7/2024
243603	22/7/2024 16:52	SE BAJÓ LA CADENA DEL LADO DERECHO.	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	S/N	2728	WILSON VILLENA	11555	11560	2799	22/7/2024	
243663	23/7/2024 16:36	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2729	WILSON VILLENA	11560	11566	5643	23/7/2024	
243733	25/7/2024 9:53	rueda guía del lado derecho dañado.	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	S/N	2730	WILSON VILLENA	11566	11573	5695	24/7/2024	
243791	25/7/2024 16:41	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2731	WILSON VILLENA	11573	11580	5745	25/7/2024	
243828	26/7/2024 17:20	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2732	WILSON VILLENA	11580	11588	5790	26/7/2024	
243892	26/11/2024 14:53	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	SE CAMBIO JUEGO DE ZAPATAS, SE PUSO	2733	WILSON VILLENA	11588	11596	12323	25/11/2024	
243917	26/11/2024 17:00	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	SE REALIZÓ EL CAMBIO DE ACEITE DE M	2734	WILSON VILLENA	11596	11603	12341	26/11/2024	
243986	26/11/2024 9:47	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	SE PUSO 2 RETENEDORES DE LOS BRAZ	2735	WILSON VILLENA	11603	11609	11610	27/11/2024	
LOS JOSTIN ESTÁN DAÑADOS, SE BAJA EL AGUA													
2439132	28/11/2024 15:25	DEL RADIADOR.	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	S/N	2736	WILSON VILLENA	11608	11613	12434	28/11/2024	
2439291	3/12/2024 11:12	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2737	WILSON VILLENA	11613	11614	1254	2/12/2024	
243940	3/12/2024 16:31	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	SE REPARÓ EL PLANCHÓN Y SE COLOCÓ	2738	WILSON VILLENA	11617	11624	12582	3/12/2024	
243977	4/12/2024 15:28	FUGA DE AGUA DEL RADIADOR/ SE ROMPIÓ LOS	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	REVISAR NOVEDAD.	2739	WILSON VILLENA	11624	11629	12628	4/12/2024	
FUGA DE AGUA DEL RADIADOR/ SE ROMPIÓ LOS													
2439503	10/12/2024 16:14	PERNOS DEL CANDADO.	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	REVISAR NOVEDADES.	2740	WILSON VILLENA	11629	11634	12736	10/12/2024	
2439614	13/12/2024 11:23	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	SE ROMPIERON 2 MANGUERAS HIDRÁULICAS	2741	WILSON VILLENA	11634	11636	12816	12/12/2024	
SE ROMPIÓ UNA MANGUERA HIDRÁULICA DE LA													
2439675	17/12/2024 12:34	CORONA.	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	REVISAR NOVEDAD.	2742	WILSON VILLENA	11636	11641	12867	16/12/2024	
2439850	19/12/2024 16:26	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	SE ROMPIERON 3 MANGUERAS HIDRÁULICAS	2743	WILSON VILLENA	11641	11646	13003	19/12/2024	
2439907	23/12/2024 14:44	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2744	WILSON VILLENA	11646	11652	13020	20/12/2024	
2439908	23/12/2024 14:45	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2745	WILSON VILLENA	11652	11657	13020	7936	20/12/2024
250103	6/1/2025 16:41	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2747	WILSON VILLENA	11663	11670	13132	6/1/2025	
250161	7/1/2025 16:40	FUGA DE ACEITE DE LOS MANDOS FINALES.	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	REVISAR NOVEDAD.	2748	WILSON VILLENA	11670	11675	13178	7/1/2025	
250245	10/1/2025 11:47	ROTO EL RADIADOR	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	REVISAR NOVEDAD.	2749	WILSON VILLENA	11675	11681	13215	10/1/2025	
250243	10/1/2025 11:50	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2750	WILSON VILLENA	11681	11688	13254	9/1/2025	
250356	12/1/2025 14:25	SE SÓPLÓ UNA MANGUERA HIDRÁULICA.	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	SE DERRAMÓ EL ACEITE HIDRÁULICO.	2751	WILSON VILLENA	11688	11691	13300	10/1/2025	
250377	13/1/2025 8:00	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2752	WILSON VILLENA	11691	11699	13344	11/1/2025	
FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO DE LOS MANDOS													
250427	15/1/2025 14:26	FINALES.	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	REVISAR NOVEDAD.	2753	WILSON VILLENA	11699	11704	13341	13/1/2025	
250428	15/1/2025 14:27	FUGA DE AGUA DE RADIADOR.	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	REVISAR NOVEDAD.	2754	WILSON VILLENA	11704	11710	13425	14/1/2025	
SUBE LA TEMPERATURA DEL RADIADOR, SE BAJA EL													
250570	16/1/2025 16:43	AGUA.	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	REVISAR NOVEDAD.	2755	WILSON VILLENA	11710	11717	13469	15/1/2025	
250863	22/1/2025 12:29	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	SE CAMBIO UNA MANGUERA DE AGUA	2756	WILSON VILLENA	11717	11722	13677	21/1/2025	
250870	22/1/2025 15:50	SISTEMA DE MARCHAS CON FALLA.	BUENO	SANDRA	Deterioro / Degraste	REVISAR NOVEDAD.	2757	WILSON VILLENA	11722	11729	13715	22/1/2025	
250960	24/1/2025 15:17	S/N	BUENO	SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	2758	WIL					

254020	2/4/2025 16:48	FUGA DE ACEITE SE CAYÓ UN EMPAQUE DE UNA MANGUERA HIDRAULICA.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	14708 WILSON VILLENA	12046	12054	3655	2/4/2025
254083	3/4/2025 16:49	FUGA DE ACEITE DE UNA MANGUERA HIDRAULICA.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	14709 WILSON VILLENA	12054	12056	3703	3/4/2025
254116	4/4/2025 16:07	NO ARREGLAN LA FUGA DE ACEITE HIDRAULICO.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	14710 WILSON VILLENA	12056	12063	3742	14/4/2025
254257	8/4/2025 16:24	NO VALE ESTA ROTO LOS ANGULOS. SE APROXIMA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR. QUEDA 24 H.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	14711 WILSON VILLENA	12063	12067	3834	8/4/2025
254339	10/4/2025 10:52	SE APROXIMA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON SUS RESPECTIVOS FILTROS QUE DANDO 18 HORAS.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	14712 WILSON VILLENA	12067	12076	3869	9/4/2025
254418	11/4/2025 10:54	SE APROXIMA EL CAMBIO DE ACEITE CON 8 HORAS PARA EL CAMBIO DE ACEITE.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	14713 WILSON VILLENA	12076	12083	3921	10/4/2025
254501	14/4/2025 14:20	FUGA DE ACEITE HIDRAULICO DE UNA MANGUERA/ SUBE LA TEMPERATURA DEL RADIADOR.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	14714 WILSON VILLENA	12083	12092	3963	11/4/2025
254569	15/4/2025 10:36	SUBE LA TEMPERATURA DEL RADIADOR/ ESTA DE BAQUETEAR/ HAY FUGA DE ACEITE HIDRAULICO.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	14715 WILSON VILLENA	12092	12101	4004	14/4/2025
254619	16/4/2025 11:02	FUGA DE ACEITE HIDRAULICO.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	14716 WILSON VILLENA	12101	12110	4067	15/4/2025
254673	16/4/2025 16:24	FUGA DE ACEITE HIDRAULICO.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	14717 WILSON VILLENA	12110	12117	4102	16/4/2025
254788	22/4/2025 10:26	S/N	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	SE PUSO NUEVA MANGUERA HIDRAULICA	14718 WILSON VILLENA	12117	12120	4146	21/4/2025
254898	23/4/2025 16:36	FUGA DE ACEITE DE ABAJO DE ASIENTO Y AÑO SIRVE ESTA ROTO LOS RESORTES Y LOS FIERROS.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	14720 WILSON VILLENA	12128	12135	4251	23/4/2025
254993	25/4/2025 10:31	FUGA DE ACEITE, ESTA DAÑADO EL JOSTIN DE LOS MANDOS, EL ASIENTO NO SIRVE ESTA DAÑADO.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	14721 WILSON VILLENA	12135	12141	4310	24/4/2025
255028	25/4/2025 15:51	SUBE LA TEMPERATURA DEL RADIADOR/ SE ESTA DESGASTANDO EL TAMBOR DONDE SE COLOCA LOS PERNOS DE SEGMENTOS Y AÑO AJUSTAN.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	SE COMPRÓ 20 PERNOS DE CEMENTO.	14722 WILSON VILLENA	12141	12145	4332	25/4/2025
255074	28/4/2025 9:31	SUBE LA TEMPERATURA DEL RADIADOR/ ESTA DE HACER BAQUETEAR, FUGA DE ACEITE HIDRAULICO.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	14723 WILSON VILLENA	12145	12154	8487	26/4/2025
255075	28/4/2025 9:36	SE SORLO EL ACEITE DE MOTOR POR EL COMPARTIDOS / ESTA DE AJUSTAR UNA TUERCA DEL MOTOR DE ARRANQUE.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	14724 WILSON VILLENA	12154	12163	8487	27/4/2025
255159	29/4/2025 8:56	SE DIARÓ EL MOTOR DE ARRANQUE.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	14725 WILSON VILLENA	12163	12171	4379	28/4/2025
255293	30/4/2025 16:56	SE CAMBIÓ EL AUTOMATICO DEL MOTOR.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	SE COLOCÓ NUEVOS PERNOS EN EL TURBO	14726 WILSON VILLENA	12171	12175	4468	30/4/2025
255358	5/5/2025 12:34	SALE UNA ALARMA EN EL TABLERO, UN FOCO ROTO.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	SE CAMBIÓ EL AUTOMATICO DEL MOTOR.	14727 WILSON VILLENA	12175	12180	4483	1/5/2025
255359	5/5/2025 12:37	SUBE LA TEMPERATURA DEL RADIADOR/ FUGA DE ACEITE HIDRAULICO.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	14728 WILSON VILLENA	12180	12186	8535	2/5/2025
255360	5/5/2025 12:39	SE ROMPIÓ UNOS PERNOS QUE AGARRA EL PROTECTOR DEL FILTRO DE AIRE, SE DAÑO EL DAMPER Y FUGA DE ACEITE DE LOS MANDOS FINALES.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	14729 WILSON VILLENA	12186	12195	8535	3/5/2025
255361	5/5/2025 12:42	DESARMADA DEL DAMPER / INSPECCION DE RULIMANES POR VIBRACION	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	14730 WILSON VILLENA	12195	12196	8535	4/5/2025
255412	5/5/2025 15:04	ESTA SUBIENDO LA TEMPERATURA.	CHANGO PATRICIA	PARTE DIARIO	SE REPARÓ LA MÁQUINA, SE COMPLETÓ	WILSON VILLENA	12196	12199	4709	9/5/2025
255749	9/5/2025 16:48	SUBE LA TEMPERATURA.	BUENO SANDRA	PARTE DIARIO	S/N	14731 WILSON VILLENA	12199	12205	4854	19/5/2025
256212	20/5/2025 10:40		BUENO SANDRA	PARTE DIARIO		14732 WILSON VILLENA				