

Asunto: REPROGRAMACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA PARA,VERIFICACIÓN DE LA PLANILLA 03 DE LIQUIDACIÓN

De: HUGO RODRIGO VILEMA PEÑA <hugovilema@empudepro.gob.ec>

Fecha: 28/08/2024, 14:47

Para: EMPUDEPRO TENA - EP <empudepro_tena@hotmail.com>, consorciotena2023@gmail.com

Oficio Nro. EMPUDEPRO-SPI-2024-0052-O

Tena, 28 de agosto de 2024

Ingeniero

Mauricio Supe

CONSORCIO TENA

En su Despacho

De acuerdo a la REPROGRAMACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA PARA VERIFICACIÓN DE LA PLANILLA 03 DE LIQUIDACIÓN solicitada mediante Oficio Nro. EMPUDEPRO-SPI-2024-0049-O.

Debido a un imprevisto institucional el Ing. Eléctrico se tuvo que ausentar motivo por el cual se aplazó la reunión para las 14H00 pm del día 26/08/24, ya en sitio el espacio de la pileta rítmica se ocupó por un evento institucional motivo por el cual tampoco se pudo verificar tarde, y mediante Oficio Nro. EMPUDEPRO-SPI-2024-0050-O se programó para el día Martes 27/08/2024 a las 08H00 am en el área de la pileta rítmica.

El día Martes 27/08/2024 debido a reunión extraordinaria de trabajo de parte de los técnicos de EMPUDEPRO TENA - EP se acudió a la cita a las 08H32am, previo a ello se comunico al procurador común Ing. Mauricio Supe vía Whatsapp sobre la demora, en donde manifestó que se iba a acercar debido a que tuvo que realizar otras gestiones, no se pudo agendar la visita para la tarde motivo por el cual en comunicación con el Procurador Común (Ing. Mauricio Supe) del Consorcio Tena vía whatsapp al teléfono: 0979001473 mismo que está definido en el contrato para comunicación o notificaciones se llevo a acordar que la visita solicitada mediante Oficio Nro. EMPUDEPRO-SPI-2024-0049-O quedaría para el día Viernes 30/08/2024 a las 10H00 am en el área de la pileta rítmica, debido a temas de agenda del procurador común.

Por tal razón una vez realizado el la limpieza de la cisterna de la pileta rítmica se le convoca con carácter urgente e indelegable, su asistencia el día **Viernes 30/08/2024 a las 10H00 am** para la verificación y prueba de los rubros ejecutados en la pileta rítmica y los rubros de las batería sanitaria que falta verificar con la finalidad de determinar su funcionamiento.

Atentamente,

Ing. Hugo Rodrigo Vilema Peña

SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN Y TÉCNICO 3 DE PROYECTOS. ENCARGADO

— Adjuntos: _____

13. EMPUDEPRO-SPI-2024-0052-O-signed.pdf	102 KB
--	--------